


# Fullerö säteri

## Schaktning vid byggnadsminne

### Antikvarisk kontroll

**Fullerö 1:1**  
**Västerås-Barkarö socken**  
**Västerås Kommun**  
**Västmanland**

*Anna Githlein*  
*Boel Melin*



# **Fullerö säteri**

## **Schaktning vid bygnadsminne**

Antikvarisk kontroll

Fullerö 1:1  
Västerås-Barkarö socken  
Västerås kommun  
Västmanland

*Anna Gütlein  
Boel Melin*

Utgivning och distribution:  
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen  
Stora gatan 41, 722 12 Västerås  
Tel: 021-80 62 80  
Fax: 021-14 52 20  
E-post: [info@kmmd.se](mailto:info@kmmd.se)

© Kulturmiljövård Mälardalen 2010

Omslagsfoto: Karta från år 1735; Fullerö säteri. Lantmäteriet.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01407.

ISSN: 1653-7408  
ISBN: 978-91-86255-84-8

Tryck: Just Nu, Västerås 2010.

# Innehåll

Inledning.....	5
Bakgrund .....	5
Målsättning och metod .....	5
Genomförande .....	6
Allén.....	6
Transformatorstationen .....	7
Ladugårdsbyggnaden .....	7
Referenser.....	10
Kart- och arkivmaterial .....	10
Otryckta källor.....	10
Tekniska och administrativa uppgifter .....	10
BILAGOR .....	11
Bilaga 1. Schaktkarta; Fullerö .....	11





Bild 1. Fullerö säteri, markerat med en ring. Utdrag ur Gröna kartan. Skala 1:50 000.

# Inledning

Under sommaren 2009 har Mälarenergi utfört schaktning för att dra hög och lågspänningsskablar mellan Askö och Enhagen via Tidö- Lindö. Schaktningsarbeten inom byggnadsmiljöet Fullerö säteri har skett i enlighet med länsstyrelsens beslut daterat 2008-11-27, dnr 432-12938-08, och stått under byggnadsantikvarisk kontroll av Kulturmiljövård Mälardalen.

## Bakgrund

Fullerö säteri med tillhörande byggnader och parkområde byggnadsmiljöerklarades 16 dec 1999.<sup>1</sup> Byggnadsmiljöerklaringen innebär att miljön och byggnaderna inom skyddsområdet ska hållas i sådant skick att utseendet inte förvanskas. Fullerö säteri ligger inom riksintresset för kulturmiljövård (U Fullerö). Området omfattas också av ett kulturminnesvårdsprogram för Västerås kommun (1987) samt ett bevarandeprogram för odlingslandskapets kultur och miljövärden.

Fullerö omnämns redan på 1200-talet. Riksmarsken Sten Pedersson Stierna skänkte gården i mitten av 1400-talet till Västerås domkyrka. Under reformationen drog kronan in gården som senare kom att tillhöra släktena Tott, Bååt och Oxenstierna. År 1687 nødgades greve Carl Gustav Oxenstierna att sälja Fullerö till Mårten Gavelius, adlad Cronstedt. Hans styvson Jakob Olderman Cronstedt ärvde gården år 1696 varpå han under 1700-talet gjorde Fullerö med underlydande gårdar till fideikommiss för släkten.<sup>2</sup>

Huvudbyggnaden i två våningar uppfördes 1656 efter ritningar av Jean de la Vallée i karolinsk stil tillsammans med en flygelbyggnad och ett bibliotek. Ytterligare två flyglar och en biblioteksbyggnad tillkom vid 1700-talets mitt. Arbetarbostäderna och ekonomibyggnader tillkom under 1800-talet och 1900-talet.<sup>3</sup>

## Målsättning och metod

Målsättningen med den antikvariska kontrollen var att bevara att de kulturhistoriska värdena inom det skyddade området inte förstördes eller påverkades negativt under schaktningsarbetena. Området har besiktats av antikvarisk kontrollant före, under och efter schaktningen. Områdena som bevakats är allén på åkern norr om säteriet, transformatorstationen och schaktningsdragningen som löper intill, ladugårdsbyggnaden.

---

<sup>1</sup> Byggnadsmiljöerklaring, 1999.

<sup>2</sup> Nordisk familjebok.

<sup>3</sup> Byggnadsmiljöerklaring, 1999.

# Genomförande

## Allén

Schaktningsarbeten har skett på anvisad plats med 5 meters avstånd från allén.



Bild 2. Allé efter schaktning. Foto: Anna Güthlein.

## Transformatorstationen

Transformatorstationen har utformats så att den är identiskt med den gamla.



Bild 3. Transformatorstation före arbetena. Foto: Anna Güthlein.



Bild 4. Transformatorstation efter arbetena. Foto: Boel Melin.

## Ladugårdsbyggnaden

Schaktning har skett på ladugårdsbyggnadens västra sida på ca 3 meters avstånd från byggnaden. Vid den södra gaveln har man schaktat närmare väggen för att komma åt elskåp som var placerat vid gaveln. Ingen påverkan på byggnaden har skett. Markytor har återlagts till ursprungligt skick. Gräsbevuxna ytor har sätts med nya gräsfrön.



Bild 5. Ladugårdens västra sida före schaktning. Foto: Anna Güthlein.



Bild 6. Ladugårdens västra sida efter schaktning. Foto: Anna Güthlein.



Bild 7. Ladugårdens södra gavel före schaktning. Foto: Anna Güthlein.



Bild 8. Ladugårdens södra gavel efter schaktning. Foto: Anna Güthlein.

# Referenser

## Kart- och arkivmaterial

Gröna kartan

## Otryckta källor

*Byggnadsminnesförklaring av Fullerö säteri.* 1999-12-16. Länsstyrelsen i Västmanlands län.  
Dnr: 221-11544-89.

Nordisk familjebok 1904-1926. <http://runeberg.org/nfbi/0063.html>

## Tekniska och administrativa uppgifter

Kulturmiljövård Mälardalen nr:	09065
Länsstyrelsens dnr	432-12938-08
Fastighetsbeteckning:	Fullerö 1:1
Landskap:	Västmanland
Län:	Västmanlands län
Socken:	Västerås - Barkarö
Kommun:	Västerås
Beställare::	Mälarenergi AB
Antikvarisk kontroll:	Kulturmiljövård Mälardalen Anna Güthlein Stora gatan 41 722 12 Västerås

# BILAGOR

## Bilaga 1. Schaktkarta; Fullerö




Bild 9. Schaktkarta. Mälarenergi AB. Skala 1:3 500. Grön markering visar Fullerö säteri.