

Skerike kyrka

Ny textilförvaring

Antikvarisk rapport

Skerike by 4:10
Skerike socken
Västmanland

Helén Sjökvist



Innehåll

Inledning.....	3
Bakgrund	3
Genomförda arbeten	4
Referenser.....	5
Kart- och arkivmaterial.....	5
Tekniska och administrativa uppgifter	5

Utgivning och distribution:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Stora gatan 41, 722 12 Västerås
Tel: 021-80 62 80
Fax: 021-14 52 20
E-post: info@kmmd.se

© Kulturmiljövård Mälardalen 2011

Omslagsfoto: Skerike kyrka. Foto: Helén Sjökvist.


Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01407.

ISSN: 1653-7408
ISBN: 978-91-7453-060-5

Västerås 2011.

Inledning

Under 2010 har en ny textilförvaring byggts till Skerike kyrka. I samband med detta har även viss omdisponering av utrymmet i sakristian genomförts. Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har anlitats av Västerås kyrkliga samfällighet för antikvarisk medverkan.



Figur 1. Skerike kyrka markerat på gröna kartan. Skala 1:50 000.

Bakgrund

Kyrkans textilier förvarades tidigare på flera platser, i ett väggskåp under orgelläktaren, i ett skåp på orgelläktaren samt i platsbyggda skåp i sakristian. Tanken med den nya textilförvaringen var att skapa bättre liggande förvaring samt samla textilierna på ett för verksamheten bättre sätt. Klimatmätningar har utförts för att utreda behovet för textilierna.

Genomförda arbeten

Den nya textilförvaringen för liggande förvaring av textilier är placerad utmed sakristians södra vägg. Skåpet är utfört i massivträ av björk, mdf samt fanerad plywood. Möbeln är inredd med 14 lådor samt en ställning för kollektståvar över skåpet.

Stommens sidor och lock är tillverkade i blocklamellträ av björk, med stående lameller. Stommens botten och ryggstycke är tillverkad av WBP-limmad plywood och massiv björk. Lådsidor och fronter är tillverkad i massiv björk. Lådbottnar är tillverkade i WBP- limmad plywood. För att få luftcirkulation i lådorna har bakkant av lådan gjorts lägre än sidostyckena. Krönlisten och några reglar i konstruktionen är tillverkade av furu medan sockeln är tillverkad i bok för att vara tålig. Utvändigt är skåpet klätt med en tunn board för att få en yta som är enklare att måla. Möbeln är målade utvändigt i en grå kulör. Färgtypen är en akrylat.

Invändigt är möbeln obehandlad och försedd med plywoodskivor som klätts med linneväv.

När det gäller plywoodkvaliteter så står WBP för water-boiled-proof, det vill säga vattenfast limmad. Det innebär att limmet tål vatten, men att träet i skivan ändå är mottagligt för väta. För att träets emissioner skall vara så låga som möjligt har, såväl det trä som den plywood som använts i möbeln, lagrats under minst ett år. På så sätt har de ämnen i trä, som kan vara negativa för textiliernas bevarande, i stor utsträckning hunnit försvinna.

Det gamla textilskåpet i sakristian har fått en justerad upphängning för antependier.

För att få rum med textilskåpet har det befintliga kassaskåpet flyttats till det sydöstra hörnet i sakristian. Detta har medfört behov av förstärkning av golvet i detta hörn.



Figur 2. Textilskåpet är placerat utmed sakristians södra vägg. Strax bakom skymtar det flyttade kassaskåpet. Foto: Helén Sjökvist.

Figur 3. Lådinredning. Foto: Helén Sjökvist.



Figur 4. Lådorna är inredda med textilklädda skivor. Foto: Helén Sjökvist.

Figur 5. Det tidigare textilskåpet har fått en justerad uppbängning för antependier. Foto: Helén Sjökvist.

Referenser

Kart- och arkivmaterial

Gröna kartan

Tekniska och administrativa uppgifter

Kulturmiljövård Mälardalen nr:	10140
Länsstyrelsen dnr:	433-11752-08
Fastighetsbeteckning:	Skerike by 4:10
Landskap:	Västmanland
Län:	Västmanlands län
Socken:	Skerike
Beställare	Västerås kyrkliga samfällighet
Entreprenör:	Västerås möbelhantverk
Antikvarisk kontroll:	Kulturmiljövård i Mälardalen
	Stora gatan 41
	72212 Västerås